

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110614	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/08/2022 16:58:49	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2FMDK4JC2CBA25234	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2012	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/EDGE	نوع/موديل المركبة	Mileage	49850	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.390 HC 170.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		all tires crack & old 2017 حالة الاطوار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Rust		under neath minor rust . الصداء
Roof		sun roof not working . السقف
Side Safety Frame		bulk head, f/frame& rad. frame reprd . اعمدت السلامة الجانبية
Transmission Condition		Gearbox road test not done due engine heat . حالة نقل الحركة
Battery Condition		weak. حالة البطارية
Chassis OK		chss. rust - ok . الشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Engine Condition		Engine overheat . حالة المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register