

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110699	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	11/08/2022 11:41:46	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WAUBHC4G9CN067291	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	AUDI/A6	نوع/موديل المركبة	Mileage	247005	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.410 HC 265.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Doors & Locks		hood dumper weak الأبواب والأقفال
Bumpers		scratches الدعامة
Floor		under floor parts chassis fully covered checked visible area ok . الارضية
Transmission Condition		Gear runing ok . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine water & oil mix . حالة المحرك , الدخان
Chassis OK		النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		Engine excessive oil leak Dropping & smoking . تسريب في زيت المحرك
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted ,scratches- حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register