

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	108434	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	05/07/2022 15:58:12	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JN8AZ2NC0B9302657	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	INFINITI/QX 56	نوع/موديل المركبة	Mileage	278423	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Tail Light	spots crack .	الانوار الخلفية
Head Lights	crack .	الانوار الامامية
Spare Tyres	missing .	الاطار الاحتياطي
Doors & Locks	trunk not working auto.	الأبواب والأقفال
Bumpers	rear bumper portion cover missing .	الدعامية
Chassis frame condition	chassis portions rust - ok .	حالة الشاصي
All Glasses	window control portion button missing	النوافذ الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing	dash board scratches & torn .	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition	gear while accelerating shaking - running ok	حالة نقل الحركة
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Others	this car is ok for register after repair & fix defects .	أخرى
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Engine Condition	engine refitted - runing ok .	حالة المحرك

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



Sign of Front Accident

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

Sign of Side Accident

وجود مؤشر لحادث في الوسط

A/C Condition

a/c ok.

حالة نظام التكييف

Digital Display Damaged/Warning
Lights

abs , 4wd & warning lights on .

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repaired &
repainted.scratches.

حالة صيغ المركبة

External Look

windshield spot crack.

القفل الاضافي

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register