

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	111888	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	29/08/2022 21:36:02	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5N1DR2MN2KC618331	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/PATHFINDER	نوع/موديل المركبة	Mileage	49739	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Failed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.010 HC 9.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Head Lights		braket & head light reffited.	الانوار الامامية
Springs & Shackle Pins		cross member damage - re welded - need to be change .	الزنبرك الورقي
Doors & Locks		Hood repaired.	الأبواب والأقفال
Fenders		Front fenders repaired .	المدكار
Floor		under neath parts gitting rusty	الارضية
Chassis frame condition		Front both side End repaired & dents - slightly bend .	حالة الشاصي
Side Safety Frame		bulk head & rad. support & b/frame repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Wiring Condition		portions wiring loose	حالة شبكة الاسلاك
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف



شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Digital Display Damaged/Warning
Lights

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repaired &
repainted .scratches

حالة صغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register