

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	112198	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	31/08/2022 20:26:03	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	MR0DX9CD3K2520069	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	PICKUP	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/HILUX	نوع/موديل المركبة	Mileage	173330	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Failed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.110 HC 89.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres		all tires cracked & worn out	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Rims		scratches	حالة الرنجات
Rust		under neath parts & chassis getting rust .	الصداء
Paint		body scratches & dent - spots rust .	الصيغ
Bumpers		bumper repainted .	الدعامية
Chassis frame condition		chassis frame portions rust - ok .	حالة الشاصي
Exhaust System		Exhaust pipe cut & re- welded .	تاريخ المصنق
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK		abnormal sound .	أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights			أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف