

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	112455	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	05/09/2022 11:44:07	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTDS4RCE1LJ023830	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/COROLLA	نوع/موديل المركبة	Mileage	32870	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.050 HC 38.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Doors & Locks		hood & front both sid fedners repaired . الأبواب والأقفال
Side Safety Frame		Front radiator support & bulk head repaired . اعمدة السلامة الجانبية
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition	a/c ok	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		eng. & warning lights on . أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		Body portions repaired & repainted حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاعراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register