

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	113342	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	19/09/2022 10:01:18	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5NPEC4AC9BH158825	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/SONATA	نوع/موديل المركبة	Mileage	75124	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.420 HC 209.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light		الانوار الخلفية
Suspension Crack or Bend Bushes		التوصيلات
Rear Left & Right Tyres		حالة الاطار الحلفي من جهة اليسار و اليمين
Seats Condition & Seats Fixing		وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		حالة المحرك , الدخان
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		حالة نظام التكييف
Body Repainted		حالة صيغ المركبة
External Look		القفل الاضافي

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register