

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	113556	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	20/09/2022 14:23:16	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTEBU11F18K051542	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2008	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/FJ CRUISER	نوع/موديل المركبة	Mileage	437936	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 26.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres		all tires 2017 .	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Bumpers		bulk head repaired	الدعامية
Others		underneath minor oil leak .	أخرى
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		Engine refitted .	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
A/C Condition		A/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		Body portions repainted .	حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register