

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	113996	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	26/09/2022 12:35:36	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1N4AL21D79C107542	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2009	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/ALTIMA	نوع/موديل المركبة	Mileage	186214	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 2.930 HC 206.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Suspension Crack or Bend Bushes	bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres	all tires crack & worn out	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Side Safety Frame	inner f/frame& bulk head repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Exhaust System	cut & re- welded .	تاريخ المصق
Transmission Condition	Gear runing ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine smoking - runing ok .	حالة المحرك , الدخان
Chassis OK		النشاصي بحالة جيدة
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition	a/c low cooling - low power .	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted	body portions repaired & repainted ,scratches	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هدد الشهادة غير صالحه لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register



Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2009
Site Location	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Vehicle Make/Model	: NISSAN/ALTIMA S
Tester ID(1)	: 38771 - BENNY	Tester ID(2)	: 38771 - BENNY
Test Date And Time	: 22 SEP 2022 13:27:45	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: RENEWAL - SHJ	Vehicle Color	: WHITE/PEARLS - WHITE
Test Count	: SECOND TEST	Vehicle Category	:
Token Number	: 220	Un laden Weight	: 1600
Transaction Number	: 31883927	Laden Weight	: 1900
Reference import Doc.	:	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: AUH	Number of Doors	: 4
Plate Number	: 99682	Number of Seats	: 5
Plate Category	: PRIVATE	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	: 11	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: QR25541464X	GCC	:
Chassis Number	: 1N4AL21D79C107542	Odometers	: 186210

Result	Passed	ناجح	نتيجة الفحص
--------	--------	------	-------------

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 1.810	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 142.000	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:				
Body				الهيكل
Paint	Passed	MINOR BODY DENTS & SCRATCHES		الصبغ
Bumpers	Passed	BUMPER, B/FRAME REPAIRED		الدعامية
Side Safety Frame	Passed	BULK HEAD, RAD/SUPP REPAIRED		الواقبات الجانبية
General Items				الاشياء العامة
Engine Condition, Smoke	Passed	MINOR OIL LEAK		حالة المحرك - الدخان

This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.
Inspection done According to Traffic Law No., 21 year 1995.

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الغير مرئية.
الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير والمرور 21 لسنة 1995