

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114387	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 10:37:00	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WVWSV1AJ8DM273712	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	VOLKSWAGEN/JETTA	نوع/موديل المركبة	Mileage	254189	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.010 HC 46.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
Suspension Crack or Bend Bushes		التوصيلات
Front Left & Right Tyres		حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Roof		السقف
Seats Condition & Seats Fixing		وضعية المقاعد و تثبيتها
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لإعراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register