

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114386	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	04/10/2022 16:08:50	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1C4RJFBG7DC568221	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	JEEP/GRAND CHEROKEE	نوع/موديل المركبة	Mileage	265371	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 40.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Chassis frame condition		Front right side member frame End kinked ok . حالة الشاصي
Side Safety Frame		Front right side fender frame repaired . اعمدت السلامة الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		trims tron وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear shocking & delay shifting - running . حالة نقل الحركة
Engine Condition		Engine refitted - running ok . حالة المحرك
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		abs warning light on . أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		Body repainted & portions repaired حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
شهادة الفحص غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register