

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114550	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 11:28:27	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2GKAL8EK2G6124149	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	GMC/TERRAIN	نوع/موديل المركبة	Mileage	243160	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.160 HC 48.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out. التوصيلات
Front Left & Right Tyres		all tires cracked حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches حالة الرنجات
Paint		body deep dents & scratches الصيغ
Doors & Locks		right side doors& fenders damage - need repair . الأبواب والأقفال
Bumpers		crack & dents الدعامية
Others		warning light on . أخرى
Chassis OK		النشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخره
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		حالة نظام التكييف



a/c ok