

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بمهبط هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114551	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 11:41:37	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1GN5C6E00DR265408	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/TAHOE	نوع/موديل المركبة	Mileage	323815	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.030 HC 119.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Paint		minor color faded الصيغ
Bumpers		crack & scratches الدعامية
Chassis frame condition		chassis frame getting rust - ok . حالة الشاصي
Seats Condition & Seats Fixing		dash board portion crack وضعية المقاعد و تثبيتها
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		oil leak تسريب في زيت المحرك
A/C Condition		a/c ok . حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repaired & repainted, scratches حالة صيغ المركبة

