

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114552	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 13:28:48	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KL1PJ5C53GK304641	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/CRUZE SEDAN	نوع/موديل المركبة	Mileage	208148	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.100 HC 115.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Rear Left & Right Tyres		crack & left side old 2015	حالة الاطار الحلفي من جهة اليسار و اليمين
Spare Tyres		damage	الاطار الاحتياطي
Transmission Condition		Gear runing ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine Smoking Hc. high - runing ok .	حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		wetness .	تسرب في زيت المحرك
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted ,scratches	حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register