

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114617	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 17:22:54	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WAUAGD4L0BD011245	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	AUDI/Q7	نوع/موديل المركبة	Mileage	209412	عدد الاميال
			Vehicle Color	BROWN	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.320 HC 291.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Cover		portions covers damage & missing .	الغطاء
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Transmission Shaft, Flange or Joint		shaft bushes worn out & leak .	عمود التعشيق
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Roof		sun roof not worknig .	السقف
All Glasses		Front left side window motor n/w - window beading worn out .	النوافذ الجانبية
Transmission Condition		Gear delay shifting - running ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine refitted - Smoking .	حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Defect in 4WD Gear		4wd wheel housing portion crack	وجود خلل في ناقل الحركة الرباعي
A/C Condition		a/c not cooling - button not functioning properly	حالة نظام التكييف
Differential Not OK		Differential leak dripping .	ترس التفاضلي لا يعمل

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

المصير
almumayaz
لفحص المركبات Vehicle Testing

Digital Display Damaged/Warning
Lights

warning lights on .

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

Body portions repaired &
repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register