

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114662	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 20:29:49	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTHBK262872040380	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2007	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	LEXUS/IS 250	نوع/موديل المركبة	Mileage	226033	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Failed	CO 11.590 HC 2689.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Head Lights		portion crack	الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out .	التوصيلات
Doors & Locks		Doors/Fenders/Bonnet/Trunk repaired	الأبواب والأقفال
Chassis frame condition		chassis covered - visible area ok	حالة الشاصي
All Glasses		rear both side window motor not working	النوافذ الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		trims torn	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear sport mod not working - running ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine Smoking & vibration .	حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Gear Box Oil Leaking			تسريب في زيت ناقل الحركة
A/C Condition		a/c not cooling	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		warning lights on .	أصواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body repainted & portions repaired ,except roof.scratches	حالة صيغ المركبة