

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114665	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 20:35:29	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JMYSRCY1AGU757944	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MITSUBISHI/LANCER	نوع/موديل المركبة	Mileage	310757	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.260 HC 169.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Doors & Locks		right doors,hood& all fenders repaired .	الأبواب والأقفال
Side Safety Frame		fender frame repaired & radiator support minor minor dent .	أعمد السلامة الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		seats & trims torn - worn out .	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear refitted -Running ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine refitted - Hc. high- runing ok .	حالة المحرك , الدخان
Chassis OK			النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		oil leak	تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident			وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted ,scratches	حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هدد الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register