

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114666	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2022 20:51:56	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KL1PM5D53GK300983	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/CRUZE SEDAN	نوع/موديل المركبة	Mileage	228741	عدد الاميال
			Vehicle Color	GREEN	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 56.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Head Lights		braket crack	الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres		tires cracked & rear left side old 2017	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Paint		color minor faded	الصيغ
Doors & Locks		Hood repaired .	الأبواب والأقفال
Seats Condition & Seats Fixing		seats & trims tron	وضعية المقاعد و تثبيتها
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portion repaired & repainted scratches ,dent	حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register