

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	114803	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	04/10/2022 17:38:02	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDHF8JJB8FB101869	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/E 350	نوع/موديل المركبة	Mileage	118906	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Not tested		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 52.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Front Left & Right Tyres		tires cracked	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Rims		scratches	حالة الرنجات
Doors & Locks		front right door & left side fender repaired.	الأبواب والأقفال
Chassis frame condition		front L/s chassis end repaired /dent & right side end uper skirt dent	حالة الشاصي
Side Safety Frame		bonnet bumper & fender repaired.	اعمدت السلامة الجانبية
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body portions repaired & repainted ,scratches	حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register