

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Reference/Transaction # | 116898 | الرقم المرجعي | Site Name | Rashidiya (Pioneer) | اسم الموقع |
| Test Date | 01/11/2022 11:46:59 | تاريخ الفحص | ID NO | 8 | فحصت بواسطة |
| Test Type | COMPREHENSIVE TEST | نوع الفحص | Chassis Number | 4JGFB4KB9LA011731 | رقم الهيكل |
| Vehicle Status | Unregistered | رقم المركبة | Engine Number | nil | رقم المحرك |
| Year of Manufacture | 2020 | سنة الصنع | Cylinders | 4 | عدد الاسطوانات |
| Vehicle Type | STATION | نوع المركبة | Fuel Type | Petrol | نوع الوقود |
| Make/Model | MERCEDES GLE 53 | نوع/موديل المركبة | Mileage | 124125 | عدد الاميال |
| | | | Vehicle Color | GERY | لون المركبة |

| Defect | Result | Remarks |
|------------------------------------|------------|---|
| AUTOMATIC TEST | | |
| Brake System | Passed | نظام الفرامل |
| Exhaust Gas Test | Passed | CO 0.060 HC 35.000 نظام العادم |
| Shock Absorber Test | Not tested | فحص امتصاص الصدمات |
| VISUAL TEST | | |
| Cover | | الغطاء under body covered . |
| Chassis OK | | النشاصي بحالة جيدة |
| Engine and Gear Box Performance OK | | أداء المحرك وناقص الحركة جيد |
| A/C Condition | | حالة نظام التكييف a/c ok |
| Body Repainted | | حالة صيغ المركبة body portions repaired & repainted scratches.dent |

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register