

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117021	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	01/11/2022 15:18:43	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	VF1HSRCA7FA517190	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	RENAULT/DUSTER	نوع/موديل المركبة	Mileage	242297	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Failed	CO 10.190 HC 541.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Suspension Crack or Bend Bushes	bushes worn out .	التوصيلات
Rear Left & Right Tyres	rear both & front left side tires cracked	حالة الاطار الحلفي من جهة اليسار و اليمين
Bumpers	refitted	الدعامية
Transmission Condition	Gear ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine Smoking high .	حالة المحرك , الدخان
GCC Specification	YES	مواصفات خليجية
Chassis OK		النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking	oil leak	تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخره
A/C Condition	a/c not cooling	حالة نظام التكييف
Body Repainted	body portions repaired & repainted scratches dent	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register