

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117127	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/11/2022 10:00:29	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	3FA6P0H74GR287592	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/FUSION	نوع/موديل المركبة	Mileage	192672	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.090 HC 61.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Head Lights		lose & braket -portion crack الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		crack & worn out حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Spare Tyres		missing الاطار الاحتياطي
Doors & Locks		bonnet stand missing-bonnet ,roof & trunk repaired الأبواب والأقفال
Fenders		front & rear fenders repaired . المدكار
Bumpers		B/frame& bulk head repaired . الدعامية
Mirror Side View		left side mirror lens crack المرآيا الجانبية
Transmission Condition		Gear shocking & not functioning properly . حالة نقل الحركة
GCC Specification		NO مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment		fully covered visible area ok . ميزانية العجلات
Chassis OK		Engine refitted - Engine delaye acceleration in running low pickup الشاصي بحالة جيدة
Engine Condition		حالة المحرك

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

