

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117213	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/11/2022 14:58:07	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	SALGV2RE2JA509375	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	RANGE ROVER VOGUE	نوع/موديل المركبة	Mileage	55234	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.070 HC 27.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Head Lights		braket crack الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out التوصيلات
Doors & Locks		Left side & rear right side doors & hood portions repaired . الأبواب والأقفال
Fenders		Left side & rear right fenders portions repaired . المدكار
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		while driving abnormal sound . أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		engine & 4wd minor oil leak . تسريب في زيت المحرك
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches حالة صيغ المركبة

