

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117531	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	07/11/2022 22:45:39	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	TMBAB63T2B9009594	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	SKODA/SUPERB	نوع/موديل المركبة	Mileage	131227	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Failed	CO 8.190 HC 834.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		all tires crack & old 2016 حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Doors & Locks		hood dumper weak الأبواب والأقفال
Bumpers		bumper grill crack الدعامية
Roof		sun roof not working properly السقف
Seats Condition & Seats Fixing		seats & trims torn وضعية المقاعد و تثبيتها
Engine Condition, Smoke		Engine Smoking high . حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Chassis OK		chss. oily & muddy - visible area ok . الشاخصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Gear Defect		Gear Defect . خلل في ناقل الحركة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c not cooling حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



Body Repainted

body portions repaired &
repainted scratches dent.

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register