

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117558	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	08/11/2022 12:10:21	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WMWSU3107CT202413	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2012	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MINI COOPER/COOPER	نوع/موديل المركبة	Mileage	102128	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK AND SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.850 HC 254.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Doors & Locks		trunk dumper weak الأبواب والأقفال
Roof		sun roof not working . السقف
Side Safety Frame		bumper frame,rad. frame& boneet repaired . اعمدة السلامة الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		trims torn وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear delay shifting & shock . حالة نقل الحركة
Battery Condition		cover missing. حالة البطارية
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Gear Box Oil Leaking		wetness . تسريب في زيت ناقل الحركة
Engine Condition		Engine overheat . حالة المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

المومي
almumayaz
لفحص المركبات Vehicle Testing

Body Repainted

body repainted & portions
repaired scratches.

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register