

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117569	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	08/11/2022 15:44:10	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2T3ZFREV1JW491495	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/RAV4	نوع/موديل المركبة	Mileage	129496	عدد الاميال
			Vehicle Color	MAROON	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.090 HC 115.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Doors & Locks		Front B/S , rear right side doors, bonnet& front fender repaired . الأبواب والأقفال
Side Safety Frame		radiator support frame,fender frame,bonnet, bumper support repaired . اعمدت السلامة الجانبية
GCC Specification		NO . مواصفات خليجية
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		from filter area leak تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted . حالة صيغ المركبة

