

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117759	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/11/2022 21:53:12	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	LB37964Z9CJ002401	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2012	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	GEELY EMGRAND	نوع/موديل المركبة	Mileage	odemeter not working	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.240 HC 68.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Tail Light		crack .	الانوار الخلفية
Steering Wheel Alignments		Drive wheel vibration .	ميرانية عجلة القيادة
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Gear Box Mountings		Eng/Gear mount weak.	كراسي ناقل الحركة
Spare Tyres		missing	الاطار الاحتياطي
Rust		under neath minor rust .	الصداء
Bumpers		scratches	الدعامة
Seats Condition & Seats Fixing		dashboard ,seats & trims torn & crack.	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Drive wheel vibration - running .	حالة نقل الحركة
Battery Condition		weak	حالة البطارية
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine Condition		Engine vibration &abnormal sound - running .	حالة المحرك
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاعراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate

المصير  
almumayaz  
لفحص المركبات  
Vehicle Testing

Digital Display Damaged/Warning  
Lights

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body repainted & portions  
repaired scratches

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل  
Comprehensive Test  
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register