

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117662	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	10/11/2022 12:11:09	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JNRBS15Y19M550787	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2009	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	INFINITI/FX 50	نوع/موديل المركبة	Mileage	173215	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.420 HC 21.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Rear Left & Right Tyres		tires crack. حالة الاطوار الحلقي من جهة اليسار و اليمين
Rims		scratches حالة الرنجات
Doors & Locks		hood dumper weak.bonnet & f/r side fender repaired. الأبواب والأقفال
Bumpers		rear bumper crash -gaured kinked & front bumper portion crack الدعامة
Seats Condition & Seats Fixing		seats torn. وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear Defect - not functioning properly - running . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine vibration - running ok . حالة المحرك , الدخان
GCC Specification		YES . مواصفات خليجية
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Gear Box Oil Leaking		gear wetness & Diff. leak . تسريب في زيت ناقل الحركة
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاعراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

