

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	117971	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	15/11/2022 11:41:35	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTHP9JBH4L2023608	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol and Hybrid	نوع الوقود
Make/Model	LEXUS UX250 h	نوع/موديل المركبة	Mileage	25452	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.040 HC 12.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Bumpers		bumper grill portions crack - sensor system not working .	الدعامية
Side Safety Frame		fender / frame,rad. frame,bulk head , wheel housing & B/frame repaired	اعمدت السلامة الجانبية
GCC Specification		NO	مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment			ميرابية العجلات
Front Chassis Damaged		Front left side chassis heated repaired .	أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		OK	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		warning light on in display	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repaired & repainted .scratches.dent.	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register