

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	118054	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/11/2022 21:49:06	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KMHCT41B6FU792020	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/ACCENT	نوع/موديل المركبة	Mileage	250455	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.760 HC 230.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Tail Light		crack.	الانوار الخلفية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Doors & Locks		Doors,Trunk & Fenders repaired	الأبواب والأقفال
Floor		running board repaired & dents .	الارضية
All Glasses		rear right side window motor not working.	النوافذ الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		seats hole.	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear running ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine Hc/Co high - refitted - running .	حالة المحرك , الدخان
GCC Specification		YES.	مواصفات خليجية
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		Body portions repaired & repainted scratches// windshield spot crack.	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register