

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	120404	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	15/12/2022 16:50:13	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	w0lgx5eg6e1127249	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2014	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	OPEL INSIGNIA	نوع/موديل المركبة	Mileage	129222	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.030 HC 118.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out.	التوصيلات
Rims		scratches .	حالة الرنجات
Paint		minor scratches & dent.	الصيغ
Bumpers		repainted / refitted .	الدعامية
Exhaust System		Exhaust pipe cut & re-welded.	تاريخ الملصق
Engine Condition, Smoke		Engine oil & water mix.	حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment			میزانية العجلات
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Gear Defect		Gear refitted -defect - not functioning properly .	خلل في ناقل الحركة
A/C Condition		a/c not cooling.	حالة نظام التكييف

### الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register