

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121533	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	29/12/2022 18:29:55	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2FMEK63C79BA80106	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2009	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/FLEX	نوع/موديل المركبة	Mileage	296594	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE AND RED	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.530 HC 168.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Stub Axle Assemblies, Boots		Front left side outer axle grease leak .	المحور
Front Left & Right Tyres		all tires cracked.2018	حالة الاطوار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches.	حالة الرنجات
Doors & Locks		Doors,Fenders,Bonnet,& Trunk portions repaired.	الأبواب والأقفال
Bumpers		bumpers scratches & misaligned refitted.	الدعامية
Seats Condition & Seats Fixing		seats & trims torn.	وضعية المقاعد و تثبيتها
GCC Specification		YES.	مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking			تسريب في زيت المحرك
A/C Condition		a/c not cooling.	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		Eng & warning lights on.	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches dent.except Roof	حالة صبغ المركبة

