

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121559	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	29/12/2022 16:29:55	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	3C3CFFCR7DT514434	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	HATCHBACK	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FIAT/500	نوع/موديل المركبة	Mileage	234902	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Not tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 1.190 HC 114.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Head Lights		braket crack. الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		tires crack & rear left side old 2017. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Doors & Locks		trunk not opening. الأبواب والأقفال
Floor		flooring dents. الارضية
Seat Belts		right side defect. احزمة الامان
Seats Condition & Seats Fixing		right side window motor not working. وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		gear while shifting shock & delay acceleration in running low pick up . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine Smoking & misfire . حالة المحرك , الدخان
Battery Condition		weak. حالة البطارية
Others		vehicle has problem in starting / cut off while driving . أخرى
Chassis Number		chassis number no check due trunk not opening . رقم الشاسيه

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Chassis OK

Engine Oil Leaking

Gear Box Oil Leaking

A/C Condition

Body Repainted

الشاسي بحالة جيدة

تسريب في زيت المحرك

تسريب في زيت ناقل الحركة

حالة نظام التكييف

حالة صيغ المركبة

a/c ok .

body portions repaired &  
repainted scratches.

الفحص الشامل  
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register