

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	122284	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	10/01/2023 14:11:12	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDNG7DB0CA437216	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2012	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/S 550	نوع/موديل المركبة	Mileage	181059	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.770 HC 140.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Failed		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Tail Light		crack.	الانوار الخلفية
Doors & Locks		Right side doors repaired.	الأبواب والأقفال
Fenders		right side fenders repaired.	المذكار
Bumpers		bumper trims crack & portions missing.	الدعامة
Roof		roof cover lose.	السقف
Floor		Flooring covered / portions lose - flooring dents .	الارضية
Chassis frame condition		chassis fully covered - visible area check .	حالة الشاصي
GCC Specification		NO.	مواصفات خليجية
Engine and Gear Box Performance OK		Gear refitted .	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warming Lights		Eng. warning light on .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches.	حالة صيغ المركبة