

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	126989	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/03/2023 16:26:38	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDJK6FA9GF040933	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NIL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/SL 400	نوع/موديل المركبة	Mileage	60327	عدد الاميال
			Vehicle Color	RED	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not tested	CO ----- HC -----	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Head Lights		portions lens crack .	الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out .	التوصيلات
Rims		scratches .	حالة الرنجات
Bumpers		Bumpers refitted .	الدعامية
Floor		under neath covered - portions crack - coolant pipe leak .	الارضية
Side Safety Frame		fender frame , apron , bulk head Bumper repaired	اعمدت السلامة الجانبية
Horn		not working .	الزامور
Seat Belts		left side not working .	احزمة الامان
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		Front both side chassis repaired .	أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		refitted .	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok - blower noise .	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		warning lights on .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		Body repainted & portions repaired	حالة صيغ المركبة