

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

| Reference/Transaction # | 128041 | الرقم المرجعي | Site Name | Rashidiya (Pioneer) | اسم الموقع |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Test Date | 14/03/2023 12:54:35 | تاريخ الفحص | ID NO | 0 | فحصت بواسطة |
| Test Type | COMPREHENSIVE TEST | نوع الفحص | Chassis Number | 1G6A85S62H0166367 | رقم الهيكل |
| Vehicle Status | Unregistered | رقم المركبة | Engine Number | nill | رقم المحرك |
| Year of Manufacture | 2017 | سنة الصنع | Cylinders | 8 | عدد الاسطوانات |
| Vehicle Type | SALOON | نوع المركبة | Fuel Type | Petrol | نوع الوقود |
| Make/Model | CADILLAC/CTS | نوع/موديل المركبة | Mileage | 105821 | عدد الاميال |
| | | | Vehicle Color | BLACK | لون المركبة |

| Defect | Result | Remarks |
|--|------------|--|
| AUTOMATIC TEST | | |
| Brake System | Passed | نظام الفرامل |
| Exhaust Gas Test | Passed | CO 0.780 HC 293.000 نظام العادم |
| Shock Absorber Test | Not tested | فحص امتصاص الصدمات |
| VISUAL TEST | | |
| Head Lights | | crack - Covered with black tint . الانوار الامامية |
| Cover | | fuse cover missing - portions covers damage . الغطاء |
| Suspension Crack or Bend Bushes | | Bushes worn out . التوصيلات |
| Front Left & Right Tyres | | front left & rear both side tires crack & worn out . حالة الاطوار الامامي من جهة اليسار و اليمي |
| Spare Tyres | | missing. الاطوار الاحتياطي |
| Doors & Locks | | front right side door & bonnet repaired . الأبواب والأقفال |
| Bumpers | | repaired . الدعامة |
| Floor | | under body covered - visible area checked only . الارضية |
| Chassis frame condition | | chassis covered - visible area checked ok . حالة الشاصي |
| Side Safety Frame | | Bulk head ,rad. support, fender /frameb/frame repaired . اعمدت السلامة الجانبية |
| Seats Condition & Seats Fixing | | seats & trims torn & crack. وضعية المقاعد و تثبيتها |
| Engine Condition, Smoke | | Engine Hc /Co. high - running . حالة المحرك , الدخان |
| Need Wheel Alignment | | ميزانية العجلات |
| Sign of Front Accident | | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| Sign of Side Accident | | وجود مؤشر لحادث في الوسط |
| A/C Condition | | a/c not cooling. حالة نظام التكييف |
| Gear OK | | ناقل الحركة يعمل |
| Digital Display Damaged/Warning Lights | | أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف |
| Body Repainted | | body portions repaired & repainted scratches dent. حالة صيغ المركبة |