

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	128863	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	21/03/2023 17:17:28	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	3N1CP5BVXLL551190	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NIL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/	نوع/موديل المركبة	Mileage	24417	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.120 HC 71.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Head Lights		Reffited.	الانوار الامامية
Doors & Locks		front right side door repaired & bonnet replaced.trunk not opening.	الأبواب والأقفال
Fenders		front right side fender repaired.	المذكر
Bumpers		Bumper repaired .	الدعامية
Chassis frame condition		reinforcement repaired / dent - ok .	حالة الشاصي
Side Safety Frame		inner F/frame,rad. frame reprd / dent .	اعمدت السلامة الجانبية
GCC Specification		NO.	مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		minor .	تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok.	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		Body portions repaired & repainted scratches.	حالة صيغ المركبة