

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	135191	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	30/05/2023 13:33:53	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5NMS23AD0KH112936	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NIL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/SANTAFE	نوع/موديل المركبة	Mileage	51658	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 9.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Head Lights		front left side crack الانوار الامامية
Suspension Crack or Bend Bushes		front suspension rewelded التوصيلات
Front Left & Right Tyres		front left side tire crack. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمي
Spare Tyres		missing. الاطار الاحتياطي
Paint		scratches dent. الصيغ
Fenders		front left side fender replaced. المدكار
Seat Belts		front both side seat belt defect. احزمة الامان
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		air bag light on أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف